



## SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E PINTURA DE TRECHOS AÉREOS DE GASODUTOS INSTALADOS EM PONTES E VIADUTOS

| ITEM     | ATIVIDADES   | Semanas |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|          |  | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <b>1</b> | <b>INSPEÇÃO VISUAL</b>                               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.1      | Ponte BR 101 – próximo ao posto Manga Larga (Gasvix) |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.2      | Ponte Ferrovia Vale - próximo a entrada da Vale      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.3      | Passarela da Ponte da Passagem                       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.4      | Ponte Córrego dos Mono                               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.5      | Ponte Ferrovia RFFSA                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>2</b> | <b>RELATÓRIO DE ESPESSURA (ULTRASSOM)</b>            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.1      | Ponte BR 101 – próximo ao posto Manga Larga (Gasvix) |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.2      | Ponte Ferrovia Vale - próximo a entrada da Vale      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.3      | Passarela da Ponte da Passagem                       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.4      | Ponte Córrego dos Mono                               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.5      | Ponte Ferrovia RFFSA                                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>3</b> | <b>Tratamento e pintura</b>                          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 4        | Mobilização/Desmobilização                           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |